



1/4




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



2/4




FIG. 4




FIG. 5

60
(ONCE HARDENED)




FIG. 6



3/4




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9